

**Evaluasi Perkerasan Jalan, Pemeliharaan dan Peningkatan dengan  
Metode Analisa Komponen beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB)  
Ruas Jalan Tentara Pelajar Colomadu Karanganyar**

**KM 0+000 – 2+300**

**TUGAS AKHIR**

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)  
pada Program Studi DIII Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta



**NIM. I 8211005**

**PROGRAM STUDI DIII TEKNIK SIPIL  
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### Evaluasi Perkerasan Jalan, Pemeliharaan dan Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan TentaraPelajar Colomadu Karanganyar

KM 0+000 – 2+300

### TUGAS AKHIR

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)  
pada Program Studi DIII Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta



Disusun Oleh :

Erwanda Bhoing Setiyansah

NIM. I 8211005

Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pendadaran  
Program Studi DIII Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Persetujuan:

DosenPembimbing

Ir.Ary Styawan ,MSc,PhD.

NIP19661204 199512 1 001

*commit to user*

### HALAMAN PENGESAHAN

#### Evaluasi Perkerasan Jalan, Pemeliharaan dan Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan Tentara Pelajar KM 0+000-2+300

### TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

**ERWANDA BHOING S**  
**NIM. I 8211005**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pendadaran Program Studi DIII Teknik Sipil  
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret pada,

Jumat, 12 Desember 2014 :

1. Ir. Ary Setyawan, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19700504 199512 2 001
2. Amirotul MHM, ST, M.Sc  
NIP. 19700504 199512 2 001
3. Dr. Dewi Handayani, ST, MT  
NIP. 19710919 199512 2 001



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik UNS  
  
I.I. Bambang Santosa, MT  
NIP. 19590823 198601 1 001

Disahkan,  
Ketua Program Studi DIII Teknik Sipil  
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS  
  
Achmad Basuki, ST. MT  
NIP 19710901 199702 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul *Evaluasi Perkerasan Jalan ,Pemeliharaan dan Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan Tentara Pelajar,Karanganyar KM 0+000 - 2+300.* Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa D-III Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penyusun banyak menerima bimbingan,bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.Dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajarannya.
2. Pimpinan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajarannya.
3. Pimpinan Program Studi DIII Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta beserta jajarannya.
4. Ir. Noegroho Djarwanti,MT Selaku Dosen Pembimbing Akademis.
5. Ir. Ary Setyawan M.Sc,P.hD selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Tim Dosen penguji Tugas Akhir.
7. Dosen-dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Rekan-rekan D3 Teknik Sipil Transportasi 2011 atas bantuannya dalam memberi saran untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaiannya Tugas akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan dari semua pihak. Akhirnya besar harapan penyusun, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Agustus 2014



Penyusun

## MOTTO & PERSEMBAHAN

### MOTTO

Don't be afraid to move,


Because the distance of 1000 miles start by a single strip.

### PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya
- Ayah saya “ Heri Padmono, S.Pd. ”, Ibu Saya “ Murti Istini, S.Pd.”, Adik saya “Laila Akfa Agasta” dan beserta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan saya
- Saudara – Saudari DIII teknik Sipil Transportasi seluruh Angkatan.

Terimakasih atas doa dan dukungannya.




**AN EVALUATION ON ROAD HARDENING, MAINTENANCE, AND  
IMPROVEMENT USING COMPONENT ANALYSIS METHOD WITH EXPENSE  
BUDGET PLAN IN TENTARA PELAJAR COLOMADU KARANGANYAR**

**ROAD KM 0+000 – 2+300**

**FINAL PROJECT**

Written to fulfill a requirement to obtain *Ahli Madya(A.Md.)* degree in Civil Engineering  
Undergraduate Study Program of Civil Engineering Department  
of Engineering Faculty of Surakarta Sebelas Maret University



by:

Erwanda Bhoing S.

NIM.I8211005

**CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE STUDY PROGRAM**  
**CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENGINEERING FACULTY**  
**SEBELAS MARET UNIVERSITY**

**SURAKARTA**

*commit to user*

**2014**

## ABSTRACT

**Erwanda Bhoing Setiyansah, 2014.** *An evaluation on road hardening, maintenance, and improvement using component analysis method with expense budget plan in Tentara Pelajar Colomadu Road km 0+000 – 2+300.* Final Project, Transportation Civil Engineering Undergraduate Program, Civil Engineering Department of Engineering Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

Highway is the land path on the surface of earth made by human being with its forms, sizes and construction types so that it can be used to distribute human, animal and vehicle traffic transporting goods from one place to another easily and quickly.

The observation was conducted on Tentara Pelajar Road in 2.3 km length aiming to conduct an evaluation on road condition using Pavement Condition Index (PCI) method by dividing the road into several segments with 50 m interval. Then, every segment of road was observed (visually) and measured to identify the types of damage existing and assessed corresponding to PCI method.

From the result of observation, the types of damage included *alligator cracking, bleeding, block cracking, corrugation, longitudinal and transverse cracking, patching and utility cut patching, potholes, Bleeding, and Rutting*. These damages only occurred in some segments and the repair was conducted based on the types of damage existing. It included fracture filling, local asphalt washing, sand spreading, and patching. Corresponding to the estimation of traffic density volume and soil supportability, layer thickness redesigning was conducted according to the planned age, 10 years. The hardening material used was LASTON Ms. 744. Then, from entire work, the total cost needed in the attempt of repairing and improving quality in Tentara Pelajar Colomadu Karanganyar Road km 0+000 – 2+300 in 2014 was IDR 1.169.459.676,98.-

**Keywords:** Pavement Condition Index (PCI), LASTON, RAB.

## ABSTRAK

**Erwanda Bhoing Setiyansah, 2014.** *Analisa kerusakan Jalan dengan Metode Pavement Condition Index (PCI), Peningkatan dengan Metode Analisa Komponen dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Ruas Jalan Tentara Pelajar Colomadu.* Tugas Akhir, Program Diploma III Teknik Sipil Transportasi, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.

Pengamatan yang dilakukan pada Jalan Tentara Pelajar Colomadu dengan panjang jalan 2.3 km ini bertujuan untuk melakukan penilaian kondisi jalan dengan menggunakan metode *Pavement Condition Index (PCI)* dengan membagi jalan menjadi beberapa segmen yaitu tiap 50 m. Kemudian, tiap segment jalan dilakukan pengamatan (secara visual) dan pengukuran untuk mengidentifikasi jenis kerusakan yang ada dan melakukan penilaian sesuai dengan metode PCI.

Dari hasil pengamatan diperoleh jenis kerusakan berupa *alligator cracking, bleeding, block cracking, depression, longitudinal and transverse cracking, patching, potholes count, rutting*. Kerusakan ini hanya terjadi pada beberapa segmen saja dan dilakukan perbaikan berdasarkan jenis kerusakan yang ada, yaitu pengisian retak, laburan aspal setempat, penebaran pasir dan penambalan. Sesuai perhitungan volume kepadatan lalu lintas dan daya dukung tanah dilakukan perencanaan tebal lapisan ulang sesuai dengan umur rencana yaitu 10 tahun. Bahan perkerasan yang digunakan adalah LASTON Ms.744. Kemudian dari seluruh pekerjaan diperoleh total biaya yang diperlukan dalam usaha perbaikan & peningkatan mutu pada Jalan Tentara Pelajar Colomadu Karanganyar KM 0+000 – 2+300 Tahun 2014 adalah Rp. 1.169.459.676,98.-

**Kata kunci:** *Pavement Condition Index (PCI), Laston, RAB.*

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii



### BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Cakupan Tugas Akhir.....	3
1.3 Batasan Tugas Akhir.....	3
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	4
1.5 Manfaat Tugas Akhir .....	4

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Dasar teori

2.1.1 Definisi Jalan.....	5
2.1.2 Klasifikasi Jalan .....	6
2.1.2.1 Klasifikasi Jalan Menurut Fungsi jalan .....	6
2.1.2.2 Klasifikasi Jalan Menurut Peranan Jalan.....	6
2.1.2.3 Klasifikasi Jalan Menurut Kelas Jalan.....	8
2.1.2.4 Klasifikasi Jalan menurut Medan Jalan user .....	8
2.1.2.5 Klasifikasi Jalan Menurut Wewenang Pembinaan Jalan.....	9
2.1.3 Ruang Bebas Jalan .....	10
2.1.3.1 Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) .....	10

2.1.3.2 Ruang Milik Jalan (RUMIJA) .....	13
2.1.3.3 Ruang Pengawasan Jalan(RUWASJA) .....	13
<b>2.2 Jenis Kerusakan</b>	<b>15</b>
<b>2.2.1 Retak(<i>cracks</i>) .....</b>	<b>15</b>
2.2.1.1 Retak Rambut (Hair Cracks) .....	15
2.2.1.2 Retak Kulit Buaya ( <i>Alligator Cracks</i> ).....	15
2.2.1.3 Retak Pinggir ( <i>EdgeCracks</i> ).....	17
2.2.1.4 Retak Sambungan Bahu dan Perkerasan( <i>EdgeJoint Cracks</i> ) .....	17
2.2.1.5 Retak Sambungan Jalan( <i>LaneJoint Cracks</i> ).....	17
<b>2.2.2 Distorsi(<i>Distorsion</i>).....</b>	<b>18</b>
2.2.2.1 Alur ( <i>Ruts</i> ) .....	18
2.2.2.2 Bergelombang( <i>Coguration</i> ).....	18
2.2.2.3 Sungkur( <i>Shoving</i> ) .....	19
2.2.2.4 Amblas( <i>GradeDepressions</i> ).....	19
2.2.2.5 Jembul( <i>Upheaval</i> ) .....	19
<b>2.2.3 Cacat Permukaan(<i>Disintegration</i>).....</b>	<b>20</b>
2.2.3.1 Lubang( <i>Pothole</i> ) .....	20
2.2.3.2 Pelepasan Butir( <i>Raveling</i> ) .....	21
2.2.3.3 Pengelupasan Lapisan( <i>Stripping</i> ) .....	21
<b>2.2.4 Pengausan (Polished Agregat) .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.5 Kegemukan(Bleeding/Flussing).....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.6 Penurunan Pada Bekas Utilitas (Utility Cut Depression).....</b>	<b>22</b>
<b>2.3 Konsep Pemeliharaan Jalan</b>	<b>23</b>
<b>2.3.1 Klasifikasi Pemeliharaan Jalan.....</b>	<b>24</b>
<b>2.3.2 Klasifikasi Jalan dan Tingkat Pelayanan.....</b>	<b>25</b>
<b>2.3.3 Klasifikasi Jalan dan Tingkat Kondisi Jalan .....</b>	<b>25</b>
<b>2.3.4 Drainase Jalan .....</b>	<b><i>commit to user</i></b> <b>26</b>
<b>2.4 Perencanaan Tebal Perkerasan.....</b>	<b>27</b>
<b>2.4.1 Menentukan Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) .....</b>	<b>29</b>
<b>2.4.2 Menentukan umur rencana (UR).....</b>	<b>30</b>

2.4.3 Menentukan Faktor Pertumbuhan Lalu Lintas (i %).....	30
2.4.4 Menentukan Tingkat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) .....	30
2.4.5 Menentukan Angka Ekivalen masing-masing Kendaraan .....	30
2.4.6 Menentukan Faktor Regional (FR) .....	32
2.4.7 Menentukan Indeks Permukaan(IP) .....	34
2.4.8 Mencari Nilai Indeks Tebal Perkerasan(ITP).....	36
2.4.9 Menghitung Angka Ekuivalen beban gandar pada sumbu kendaraan .....	38
2.5 Metode Pavement Condition Index(PCI) .....	40
2.5.1 Deformasi .....	40
2.5.1.1 Alur (Rutting) .....	40
2.5.1.2 Bergelombang ( <i>Corrugation</i> ).....	41
2.5.1.3 Sungkur( <i>Shoving</i> ).....	42
2.5.1.4 Ambles (Depression) .....	42
2.5.1.5 Mengembang( <i>Swell</i> ).....	43
2.5.1.6 Benjol dan Turun( <i>Bump and Sags</i> ) .....	44
2.5.2 Retak (Crack) .....	44
2.5.2.1 Retak Kulit Buaya .....	45
2.5.2.2 Retak Memanjang dan Melintang.....	45
2.5.2.3 Retak Reflektif Sambungan.....	46
2.5.2.4 Retak Blok .....	48
2.5.2.5 Retak Slip .....	48
2.5.3 Kerusakan di Pinggir Perkerasan .....	49
2.5.3.1 Retak Tepi.....	49
2.5.3.2 Jalur/Bahu Turun .....	50
2.5.4 Kerusakan Tektur Perkerasan.....	51
2.5.4.1 Lubang .....	51
<i>commit to user</i>	
2.5.4.2 Pelapukan dan Butiran Lepas .....	52
2.5.5 Kegemukan (Bleeding/Flussing).....	53
2.5.6 Agregat Licin( <i>Polished Aggregate</i> ) .....	54

2.5.7	Tambalan dan Tambalan Galian Utilitas.....	54
2.5.8	Persilangan Jalan Rel( <i>Railroad Crossing</i> ) .....	55
2.5.9	Kadar Kerusakan( <i>Density</i> ) .....	56
2.5.10	Nilai Pengurangan ( <i>DeductValue(DV)</i> ) .....	57
2.5.11	Total Deduct Value (TDV) .....	67
2.5.12	Corrected Deduct Value (CDV) .....	67
2.5.13	Nilai Kondisi Perkerasan (PCI) .....	68
2.5.14	Klasifikasi Kualitas Kerusakan .....	68
2.6	Jenis Pemeliharaan Berdasarkan Nilai PCI.....	69
2.7	Metode Perbaikan .....	71
2.7.1	Metode Perbaikan P1 (Penebaran Pasir) .....	71
2.7.2	Metode Perbaikan P2 (Laburan Aspal Setempat).....	71
2.7.3	Metode Perbaikan P3 (Melapisi Retak) .....	72
2.7.4	Metode Perbaikan P4 (Pengisian Retak) .....	73
2.7.5	Metode Perbaikan P5 (Penambalan Lubang) .....	73
2.7.6	Metode Perbaikan P6 (Perataan) .....	75
<b>BAB III METODELOGI</b>		76
3.1	Metode Survey .....	76
3.2	Lokasi Survey .....	76
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.3.1	Data yang Diperoleh.....	77
3.3.2	Peralatan yang Digunakan.....	77
3.4	Analisis Hasil Survey.....	80
3.5	Tahapan Survey .....	80
3.6	Diagram Alir Survey .....	81
<b>BAB IV HASIL SURVEY DAN PEMBAHASAN</b> .....		84
4.1	Kondisi Jalan .....	84
4.1.1	Jalan Tentara Pelajar ,Colomadu ,Karanganyar .....	84
4.2	Inventarisasi Jalan.....	84
4.3	Kerusakan Jalan .....	90
4.4	Deduct Value .....	90

4.5	Perhitungan Corrected Value (CDV).....	92
4.6	Penilaian Nilai Pavement Condition Index (PCI) .....	93
4.7	Perhitungan Densitas, DV, CDV dan Nilai PCI .....	94
4.8	Data Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) .....	120
4.9	Data California Bearing Ratio (CBR) .....	126
4.10	Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan.....	129
 BAB V RENCANA ANGGARAN BIAYA.....		139
5.1	Jenis pekerjaan .....	139
5.2	Perhitungan Volume Pekerjaan.....	140
5.2.1	Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal.....	140
5.2.2	Pekerjaan Penambalan Lubang .....	140
5.2.3	Pekerjaan Latasir.....	141
5.2.4	Pekerjaan Pengisian Retakan ( <i>Filler</i> ).....	144
5.2.5	Pekerjaan Lapis Resap Pengikat Aspal cair ( <i>Tack Coat</i> ).....	146
5.2.6	Pekerjaan AC-BC dan AC-WC Modifikasi (AC-WC Mod) .....	148
5.2.7	Pekerjaan Marka Jalan .....	150
5.3	Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	154
5.4	Analisa Biaya Pekerjaan.....	158
5.5	Rekapitulasi Biaya Pekerjaan .....	159
5.6	Analisa Perhitungan Waktu Pelaksanaan Proyek .....	159
5.7	Kurva S .....	160
 BAB VI KESIMPULAN & SARAN.....		161
6.1	Kesimpulan .....	161
6.2	Saran .....	163
 PENUTUP.....		164
DAFTAR PUSTAKA.....		165
DAFTAR LAMPIRAN.....		166

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Jalan menurut Kelas Jalan .....	8
Tabel 2.2	Klasifikasi jalan menurut Medan Jalan .....	8
Tabel 2.3	Kualitas Drainase.....	26
Tabel 2.4	Koefisien Distribusi Kendaraan(C) .....	31
Tabel 2.5	Fakor regional (FR) .....	33
Tabel 2.6	Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana (IPo).....	34
Tabel 2.7	Indeks Permukaan Pada Akhir Umur rencana (IPt) .....	35
Tabel 2.8	Penentuan Nomogram ITP .....	36
Tabel 2.9	Konfigurasi Beban Sumbu.....	39
Tabel 2.10	Identifikasi Kerusakan Alur.....	41
Tabel 2.11	Identifikasi Kerusakan Bergelombang( <i>Corrugation</i> ).....	41
Tabel 2.12	Identifikasi Kerusakan Sungkur( <i>Shoving</i> ).....	42
Tabel 2.13	Identifikasi Kerusakan Amblas( <i>Depression</i> ).....	43
Tabel 2.14	Identifikasi Kerusakan Mengembang ( <i>Swell</i> ).....	43
Tabel 2.15	Identifikasi Kerusakan Benjol dan Turun( <i>Bump and Slags</i> ) .....	44
Tabel 2.16	Identifikasi Kerusakan Retak Kulit Buaya( <i>Alligator Crack</i> ). ....	45
Tabel 2.17	Identifikasi Kerusakan Retak Memanjang dan Melintang. ....	46
Tabel 2.18	Identifikasi Kerusakan Retak Refleksi Sambungan. ....	47
Tabel 2.19	Identifikasi Kerusakan Retak Blok.....	48
Tabel 2.20	Identifikasi Kerusakan Retak Slip ( <i>SlippageCrack</i> ).....	49
Tabel 2.21	Identifikasi Kerusakan Retak Pinggir( <i>EdgeCracking</i> ). ....	50
Tabel 2.22	Identifikasi Kerusakan Jalur/Bahu Turun.....	50
Tabel 2.23	Identifikasi Kerusakan Lubang ( <i>Pothole</i> ).....	51
Tabel 2.24	Identifikasi Kerusakan Pelapukan dan Butiran Lepas .....	52
Tabel 2.25	Identifikasi Kerusakan Kegemukan ( <i>Bleeding/Flussing</i> ).....	53
Tabel 2.26	Identifikasi Kerusakan Agregat Licin ( <i>PolishedAggregate</i> ). .....	54
Tabel 2.27	Identifikasi Tambalan dan Tambalan Galian Utilitas <i>(Patching and Utility Cut Patching)</i> .....	55
Tabel 2.28	Identifikasi Kerusakan Persilangan Jalan Rel ( <i>Railroad Crossing</i> ) .....	55
Tabel 2.29	Nilai Kondisi Jalan .....	70
Tabel 3.1	Formulir Survei Kerusakan Jalan .....	79
Tabel 3.2	Formulir Survei Inventarisasi Jalan .....	79
Tabel 4.1	Inventarisasi Kelengkapan Jalan (STA 0+000 - 0+500) .....	85

Tabel 4.2	Inventarisasi Kelengkapan Jalan (STA 0+500 - 1+000) .....	86
Tabel 4.3	Inventarisasi Kelengkapan Jalan (STA 1+000 - 1+500).....	87
Tabel 4.4	Inventarisasi Kelengkapan Jalan (STA 1+500 - 2+000).....	88
Tabel 4.5	Inventarisasi Kelengkapan Jalan (STA 2+000 - 2+300).....	89
Tabel 4.6	Contoh Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan dengan metode PCI STA 0+000 – 0+050 .....	91
Tabel 4.7	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+000 – 0+050 .....	92
Tabel 4.8	Perhitungan Nilai CDV STA 0+000 – 0+050 .....	92
Tabel 4.9	Nilai CDV maks STA 0+000 - 0+050 .....	94
Tabel 4.10	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+000 – 0+050 .....	94
Tabel 4.11	Perhitungan Nilai CDV STA 0+000 – 0+050 .....	94
Tabel 4.12	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+050 – 0+100 .....	95
Tabel 4.13	Perhitungan Nilai CDV STA 0+050 – 0+100 .....	95
Tabel 4.14	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+100 – 0+150 .....	95
Tabel 4.15	Perhitungan Nilai CDV STA 0+100 – 0+150 .....	96
Tabel 4.16	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+150 – 0+200 .....	96
Tabel 4.17	Perhitungan Nilai CDV STA 0+150 – 0+200 .....	96
Tabel 4.18	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+200 – 0+250 .....	97
Tabel 4.19	Perhitungan Nilai CDV STA 0+200 – 0+250 .....	97
Tabel 4.20	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+250 – 0+300 .....	97
Tabel 4.21	Perhitungan Nilai CDV STA 0+250 – 0+300 .....	97
Tabel 4.22	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+300 – 0+350 .....	98
Tabel 4.23	Perhitungan Nilai CDV STA 0+300 – 0+350 .....	98
<i>commit to user</i>		
Tabel 4.24	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+350 – 0+400 .....	98
Tabel 4.25	Perhitungan Nilai CDV STA 0+350 – 0+400 .....	98
Tabel 4.26	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan	

STA 0+400 – 0+450 .....	99
Tabel 4.27 Perhitungan Nilai CDV STA 0+400 – 0+450 .....	99
Tabel 4.28 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+450 – 0+500 .....	99
Tabel 4.29 Perhitungan Nilai CDV STA 0+450 – 0+500 .....	99
Tabel 4.30 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+500 – 0+550 .....	100
Tabel 4.31 Perhitungan Nilai CDV STA 0+500 – 0+550 .....	100
Tabel 4.32 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+550 – 0+600 .....	100
Tabel 4.33 Perhitungan Nilai CDV STA 0+550 – 0+600 .....	100
Tabel 4.34 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+600 – 0+650 .....	101
Tabel 4.35 Perhitungan Nilai CDV STA 0+600 – 0+650 .....	101
Tabel 4.36 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+650 – 0+700 .....	101
Tabel 4.37 Perhitungan Nilai CDV STA 0+650 – 0+700 .....	101
Tabel 4.38 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+700 – 0+750 .....	102
Tabel 4.39 Perhitungan Nilai CDV STA 0+700 – 0+750 .....	102
Tabel 4.40 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+750 – 0+800 .....	102
Tabel 4.41 Perhitungan Nilai CDV STA 0+750 – 0+800 .....	102
Tabel 4.42 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+800 – 0+850 .....	103
Tabel 4.43 Perhitungan Nilai CDV STA 0+800 – 0+850 .....	103
Tabel 4.44 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+850 – 0+900 .....	103
Tabel 4.45 Perhitungan Nilai CDV STA 0+850 – 0+900 .....	103
Tabel 4.46 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+900 – 0+950 .....	104
Tabel 4.47 Perhitungan Nilai CDV STA 0+900 – 0+950 .....	104
Tabel 4.48 Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 0+950 – 1+000 .....	104
Tabel 4.49 Perhitungan Nilai CDV STA 0+950 – 1+000 .....	104

Tabel 4.50	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+000 – 1+050 .....	105
Tabel 4.51	Perhitungan Nilai CDV STA 1+000 – 1+050 .....	105
Tabel 4.52	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+050 – 1+100 .....	105
Tabel 4.53	Perhitungan Nilai CDV STA 1+050 – 1+100 .....	105
Tabel 4.54	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+100 – 1+150 .....	106
Tabel 4.55	Perhitungan Nilai CDV STA 1+100 – 1+150 .....	106
Tabel 4.56	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+150 – 1+200 .....	106
Tabel 4.57	Perhitungan Nilai CDV STA 1+150 – 1+200 .....	106
Tabel 4.58	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+200 – 1+250 .....	107
Tabel 4.59	Perhitungan Nilai CDV STA 1+200 – 1+250 .....	107
Tabel 4.60	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+250 – 1+300 .....	107
Tabel 4.61	Perhitungan Nilai CDV STA 1+250 – 1+300 .....	107
Tabel 4.62	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+300 – 1+350 .....	108
Tabel 4.63	Perhitungan Nilai CDV STA 1+300 – 1+350 .....	108
Tabel 4.64	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+350 – 1+400 .....	108
Tabel 4.65	Perhitungan Nilai CDV STA 1+350 – 1+400 .....	108
Tabel 4.66	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+400 – 1+450 .....	109
Tabel 4.67	Perhitungan Nilai CDV STA 1+400 – 1+450 .....	109
Tabel 4.68	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+450 – 1+500 .....	109
Tabel 4.69	Perhitungan Nilai CDV STA 1+450 – 1+500 .....	109
Tabel 4.70	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+500 – 1+550 .....	110
Tabel 4.71	Perhitungan Nilai CDV STA 1+500 – 1+550 .....	110
Tabel 4.72	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+550 – 1+600 .....	110
Tabel 4.73	Perhitungan Nilai CDV STA 1+550 – 1+600 .....	110

Tabel 4.74	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+600 – 1+650 .....	111
Tabel 4.75	Perhitungan Nilai CDV STA 1+600 – 1+650 .....	111
Tabel 4.76	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+650 – 1+700 .....	111
Tabel 4.77	Perhitungan Nilai CDV STA 1+650 – 1+700 .....	111
Tabel 4.78	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+700 – 1+750 .....	112
Tabel 4.79	Perhitungan Nilai CDV STA 1+700 – 1+750 .....	112
Tabel 4.80	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+750 – 1+800 .....	112
Tabel 4.81	Perhitungan Nilai CDV STA 1+750 – 1+800 .....	112
Tabel 4.82	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+800 – 1+850 .....	113
Tabel 4.83	Perhitungan Nilai CDV STA 1+800 – 1+850 .....	113
Tabel 4.84	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+850 – 1+900 .....	113
Tabel 4.85	Perhitungan Nilai CDV STA 1+850 – 1+900 .....	113
Tabel 4.86	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+900 – 1+950 .....	114
Tabel 4.87	Perhitungan Nilai CDV STA 1+900 – 1+950 .....	114
Tabel 4.88	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 1+950 – 2+000 .....	114
Tabel 4.89	Perhitungan Nilai CDV STA 1+950 – 2+000 .....	114
Tabel 4.90	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+000 – 2+050 .....	115
Tabel 4.91	Perhitungan Nilai CDV STA 2+000 – 2+050 .....	115
Tabel 4.92	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+050 – 2+100 .....	115
Tabel 4.93	Perhitungan Nilai CDV STA 2+050 – 2+100 .....	115
Tabel 4.94	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+100 – 2+150 .....	116
Tabel 4.95	Perhitungan Nilai CDV STA 2+100 – 2+150 .....	116
Tabel 4.96	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+150 – 2+200 .....	116
Tabel 4.97	Perhitungan Nilai CDV STA 2+150 – 2+200 .....	116

Tabel 4.98	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+200 – 2+250 .....	117
Tabel 4.99	Perhitungan Nilai CDV STA 2+200 – 2+250 .....	117
Tabel 4.100	Perhitungan Densitas & Deduct Value Kerusakan STA 2+250 – 2+300 .....	117
Tabel 4.101	Perhitungan Nilai CDV STA 2+250 – 2+300 .....	117
Tabel 4.102	Rekapitulasi Nilai PCI tiap Segmen .....	118
Tabel 4.103	Hasil Perhitungan Komulatif LHR 1Jam 2Arah .....	121
Tabel 4.104	Hasil Perhitungan Komulatif LHR 1Jam 2Arah .....	122
Tabel 4.105	Jumlah Kendaraan Ringan (LV) perhari (kend/hari) 2 Lajur 2 Arah ..	125
Tabel 4.106	Jumlah Kendaraan Berat (HV) perhari (kend/hari) 2 Lajur 2 Arah ....	125
Tabel 4.107	Nilai LHR Jalan Tentara Pelajar .....	127
Tabel 4.108	Nilai CBR .....	127
Tabel 4.109	CBR Rata-rata 90% .....	127
Tabel 4.110	Nilai LHR Ruas Jalan Tentara Pelajar .....	128
Tabel 4.111	Perhitungan Nilai LHR 2 Lajur 2 Arah .....	129
Tabel 4.112	Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan dan Perhitungan Angka .....	132
Tabel 4.113	Ekivalen Untuk Masing-masing Kendaraan .....	133
Tabel 4.114	Perhitungan Lintas Ekivalen Kendaraan .....	134
Tabel 4.115	Koefisien Kekuatan Relatif .....	137
Tabel 5.1	Pekerjaan Galian Beraspal pada Lubang .....	140
Tabel 5.2	Pekerjaan Penambalan Lubang .....	141
Tabel 5.3	Pekerjaan Latasir .....	141
Tabel 5.6	Pekerjaan Pengisian Retakan ( <i>Filler</i> ) .....	144
Tabel 5.8	Pekerjaan Resap Lapis Perekat <i>Tack Coat</i> .....	146
Tabel 5.10	Perhitungan Volume Pekerjaan AC – WC Modified .....	148
Tabel 5.13	Analisa Biaya Pekerjaan .....	158
Tabel 5.14	Rekapitulasi Biaya Pekerjaan .....	159
Tabel 5.15	Time Schedule .....	160

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Korelasi DDT dan CBR .....	29
Grafik 2.2	Nomogram 4 ITP .....	37
Grafik 2.3	Grafik Deduct Value for Rutting .....	57
Grafik 2.4	Grafik Deduct Value for Corrugation.....	58
Grafik 2.5	Grafik Deduct Value for Shoving.....	58
Grafik 2.6	Grafik Deduct Value for Depression .....	59
Grafik 2.7	Grafik Deduct Value for Swell .....	59
Grafik 2.8	Grafik Deduct Value for Bump and Sag .....	60
Grafik 2.9	Grafik Deduct Value for Aligator Cracking .....	60
Grafik 2.10	Grafik Deduct Value for Longitudinal/Tranversal Cracking .....	61
Grafik 2.11	Grafik Deduct Value for Block Cracking.....	61
Grafik 2.12	Grafik Deduct Value for Slippage Cracking .....	62
Grafik 2.13	Grafik Deduct Value for Edge Cracking .....	62
Grafik 2.14	Grafik Deduct Value for Lane/Shoulfer Drop Off .....	63
Grafik 2.15	Grafik Deduct Value for Pothole .....	63
Grafik 2.16	Grafik Deduct Value for Weathering and Raveling .....	64
Grafik 2.17	Grafik Deduct Value for Polished Aggregate.....	64
Grafik 2.18	Grafik Deduct Value for Bleeding.....	65
Grafik 2.19	Grafik Deduct Value for Patching & Utility Cut Patching .....	65
Grafik 2.20	Grafik Deduct Value for Rairoad Crossing .....	66
Grafik 2.21	Corrected Deduct Value (CDV) .....	67
Grafik 4.1	Korelasi DCP dan CBR .....	126
Grafik 4.2	Hubungan CBR dengan Nilai CBR yang sama / lebih.....	128
Grafik 4.3	Korelasi DDT dan CBR.....	129
Grafik 4.4	Indeks Tebal Perkerasan (ITP) .....	136

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Penambang Melintang Jalan.....	14
Gambar 2.2	Retak Kulit Buaya ( <i>Alligator Cracks</i> ).....	16
Gambar 2.3	Bergelombang ( <i>Coguration</i> ) .....	19
Gambar 2.4	Lubang ( <i>Pothole</i> ).....	21
Gambar 2.5	Kegemukan( <i>Bleeding of Flussing</i> ).....	22
Gambar 2.6	Hubungan antara kondisi, umur, dan penanganan jalan.....	23
Gambar 2.7	Susunan Lapis Perkerasan jalan .....	28
Gambar 2.8	Grafik Korelasi DDT dan CBR.....	35
Gambar 2.9	Grafik Nomogram 4 .....	43
Gambar 2.10	Nilai Kondisi Perkerasan (PCI) dan Tingkat Kerusakan .....	69
Gambar 3.1	Lokasi Jalan Tentara Pelajar.....	76
Gambar 3.2	Mendimensi Kerusakan Jalan.....	78
Gambar 3.3	Diagram Alir Survey Kerusakan Jalan.....	81
Gambar 3.4	Diagram Alir Survey DCP .....	82
Gambar 3.5	Diagram Alir Survey Inventarisasi.....	83
Gambar 4.1	Nilai Kondisi Perkerasan dan Tingka Kerusakan .....	93
Gambar 4.2	Susunan Perkerasan Jalan Tentara Pelajar .....	138
Gambar 5.1	Penampang Pekerjaan Marka di Tengah Putus-putus .....	150
Gambar 5.2	Penampang Zebra Cross.....	151
Gambar 5.3	Penampang Zona Selamat Sekolah .....	152
Gambar 5.4	Penampang Tulisan Zona Selamat Sekolah.....	152