

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan ini dibuat sebagai persyaratan mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitektur (PKPA) dengan proyek yang menjadi objek kajian adalah Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang. Mata kuliah yang bertujuan untuk mengenal dunia kerja ini dilaksanakan selama dua bulan. Sebagai salah satu mahasiswa arsitektur dalam memenuhi tuntutan untuk menghadapi dunia kerja yang nyata pada nantinya, maka diperlukan pembekalan diri yang lebih lengkap dan luas dimana salah satunya adalah dengan kerja praktik ataupun magang.

Dengan adanya praktik kerja/magang, maka mahasiswa langsung mengalami dan merasakan bagaimana kegiatan perencanaan, perancangan, pelaksanaan maupun pengawasan berjalan pada dunia kerja yaitu pada sebuah instansi atau biro konsultan. Sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan juga pengetahuan tentang bagaimana sistem yang berjalan pada dunia kerja yang pada akhirnya mampu menjadi seorang arsitek/perencana profesional.

Mahasiswa melakukan praktik profesi di sebuah proyek yaitu PT. Desa Wisata Indonesia. Proyek yang bernama Dusun Semilir ini berada di Jl. Soekarno Hatta No.49, Ngemple, Bawen, Ngemplak, Semarang, Jawa Tengah. Objek kajian dalam kerja praktik ini adalah pengawasan pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen. Objek kerja praktik ini merupakan kawasan wisata yang memiliki beberapa fasilitas seperti Stupa, *ballroom*, sangkar burung, dan kampung eropa.

Dalam proyek ini, penulis melakukan pengamatan pada kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan arsitektural yang sedang berlangsung pada Stupa, sangkar burung, *ballroom*, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir Semarang.

B. PERMASALAHAN

Bagaimana kegiatan pengawasan pekerjaan arsitektural pada Stupa, sangkar burung, *ballroom*, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang?

C. TUJUAN

Melaporkan kegiatan pengawasan pekerjaan arsitektural pada Stupa, sangkar burung, *ballroom*, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitektur.

D. RUANG LINGKUP DAN BATASAN

1. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan yang dicakup adalah aspek yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, khususnya pada kegiatan pengawasan pekerjaan arsitektural.

2. Batasan

Pembahasan pada buku laporan praktik kerja dibatasi pada permasalahan yang menyangkut disiplin ilmu arsitektur dan pengawasan.

E. METODE PENYUSUNAN LAPORAN

1. Pengamatan Objek Kajian

Pengamatan objek kajian berupa pekerjaan arsitektural yang sedang dilaksanakan pada Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang.

2. Pengawasan Objek Kajian

Pengawasan objek kajian berupa pekerjaan arsitektural dengan bimbingan pihak konsultan pengawas menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Permasalahan tersebut kemudian menjadi fokus utama penulisan laporan ini.

3. Konsultasi

Konsultasi meliputi melaporkan kegiatan kerja praktik dan kemajuan tugas, serta mendiskusikan tentang objek kajian. Konsultasi dilakukan dengan Bp. Ayyib selaku pengawas lapangan bidang arsitektur dan pembimbing kerja praktik, serta Bp. Udin selaku pengawas lapangan.

4. Pengerjaan Laporan Praktik Profesi

Laporan praktik profesi berisi tentang pekerjaan arsitektural yang sedang atau telah dikerjakan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang objek kajian praktik kerja profesi arsitektur, gambaran umum konsultan pengawas dan proyek yang dikerjakan, permasalahan yang terjadi, tujuan, ruang lingkup dan batasan pembahasan, metode penyusunan laporan, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai konsultan manajemen konstruksi sebagai suatu badan organisasi, dalam hal ini PT. Desa Wisata Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran dan kewajibannya di dalam sebuah proyek pembangunan gedung, serta tinjauan mengenai Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang.

BAB III TINJAUAN PT. DESA WISATA INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai PT. Desa Wisata serta proyek Desa Wisata Dusun Semilir yang telah dipilih oleh penulis sebagai objek kajian dalam penyusunan laporan Kerja Praktik Profesi Arsitek. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai fokus penulis pada laporan yaitu mengenai pekerjaan arsitektural pada proyek Desa Wisata Dusun Semilir.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang terjadi selama proses pekerjaan arsitektural pada Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan serta memberikan rekomendasi saran atau solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi pada proyek.